

PLANIMETRIA
SCALA 1:500
 (indicazione degli interventi)



LEGENDA DEGLI INTERVENTI

- SOVRANZO DELL'ORIGINE INOX SQUALIDA E RIPRISTINO DEL PRIMELLO
- RIPRISTINO SOTTOPAVIMENTAZIONE DEL PONTELLO CENTRALE
- RIPRISTINO DI FASCE DI VEGETAZIONE E MOVIMENTI SABBIA IN CORRISPONDENZA ALLA SABBIONE
- RIPRISTINO DI FASCE DI VEGETAZIONE E MOVIMENTI SABBIA IN CORRISPONDENZA ALLA SABBIONE
- RIPRISTINO DI FASCE DI VEGETAZIONE E MOVIMENTI SABBIA IN CORRISPONDENZA ALLA SABBIONE
- RIPRISTINO DI FASCE DI VEGETAZIONE E MOVIMENTI SABBIA IN CORRISPONDENZA ALLA SABBIONE

VESTAZIONE INTERVENTO 1 (vista verso valle)



VESTAZIONE INTERVENTO 2 (vista verso valle)



VESTAZIONE INTERVENTO 3 (vista verso valle)



VESTAZIONE INTERVENTO 4 (vista verso valle)



VESTAZIONE INTERVENTO 5 (vista verso valle)



VESTAZIONE INTERVENTO 6 (vista verso valle)



VESTAZIONE INTERVENTO 7 (vista verso valle)



VESTAZIONE INTERVENTO 8 (vista verso valle)

VESTAZIONE INTERVENTO 9 (vista verso valle)


VESTAZIONE INTERVENTO 10 (vista verso valle)

VESTAZIONE INTERVENTO 11 (vista verso valle)

VESTAZIONE INTERVENTO 12 (vista verso valle)

VESTAZIONE INTERVENTO 13 (vista verso valle)

ESTRATTO CTR
 SCALA 1:5000



ESTRATTO ORTOFOTO
 SCALA 1:5000



VESTAZIONE INTERVENTO 1 (vista verso valle)



VESTAZIONE INTERVENTO 2 (vista verso valle)



VESTAZIONE INTERVENTO 3 (vista verso valle)



VESTAZIONE INTERVENTO 4 (vista verso valle)



VESTAZIONE INTERVENTO 5 (vista verso valle)



VESTAZIONE INTERVENTO 6 (vista verso valle)



VESTAZIONE INTERVENTO 7 (vista verso valle)







VESTAZIONE INTERVENTO 8 (vista verso valle)



VESTAZIONE INTERVENTO 9 (vista verso valle)



VESTAZIONE INTERVENTO 10 (vista verso valle)

 <p>TITOLO DEL LAVORO</p>		<p>REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI BERGAMO COMUNITA' MONTANA DI VALLE SERIANA COMUNE DI VILLA D'OGNA</p>
<p>G.C. D.P.C. 766/2021 - Disposizione urgente di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio del Comune di Montana di Valle Seriana, in particolare il Comune di Lurago di Parate, di Montana di Valle Seriana e di Montana di Valle Seriana.</p> <p>"Ripristino opere e difese spondali" Sponde Fiume Serio in loc. "Festi Rasini" Intervento ID. O.C.P.P.C. 766-21, ULT. FAS. 1348, CIP: J77H12102.60093</p>		<p>PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO</p> 
<p>COMMITTENTE</p> <p>COMUNE DI VILLA D'OGNA 24020 - VILLA D'OGNA (BG) Codice Fiscale: 03370180167 P.IVA: 1105301061</p>		<p>Il tecnico Ing. Zeria Renato</p> 
<p>TAVOLA</p> <p>G1</p>		<p>Chiamo, Marzo 2023</p> <p>PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO, ESTRATTO ORTOFOTO, ESTRATTO CTR, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</p>
<p>Ing. Zeria Renato Tel. 0344.312021 - Cell. 327541.6248 Email: zeria@studiozeria.it CODICE FISCALE: ZRRNTZEE19B194W PARTITA IVA: 0340250081</p>		 <p>STUDIO TECNICO</p>